


■ 直線自動装置付 TA-500L



▶ 主な仕様

KB001 TA-500L	KB034	KB067 鋸刃速度メーター
KB002 ガイドインサート標準 (12t)	KB035	KB068 ワイヤ
KB003 ガイドインサート19W用 (18t)	KB036 テーブル	KB069 操作盤
KB004 ガイドインサート27W用 (23t)	KB037 テーブルセンターリング	KB070 主軸スイッチ
KB005 ガイドインサート34W用	KB038 テーブルセンターガイドレール	KB071 テーブル送りスイッチ
KB006 振れ止め用ガイド	KB039 テーブルブラケット	KB072 スピードコントローラー
KB007 バックガイド 上	KB040 テーブルブラケット角度用	KB073 ヒューズ
KB008 バックガイド 下	KB041 テーブルブラケットベース	KB074 パイロットランプ (緑・橙)
KB009 バックガイド上: 固定式	KB042 Tスロット (2本1組)	KB076 作業灯
KB010 バックガイド下: 固定式	KB043 スライドシャフト	KB077 作業灯スイッチ
KB011 ガイドホルダー 上	KB044 スライドプッシュ	KB078 溶接機スイッチ
KB012 ガイドホルダー 下	KB045	KB079
KB013 ガイドホルダー下用T型フレーム	KB046	KB080 ガイドフレーム用モーター
KB014 ガイドホルダー用アジャストピン 上	KB047 テーブル送りモーター	KB081 ガイドフレーム用ギヤヘッド
KB015 ガイドホルダー用アジャストピン 下	KB048 テーブル送り中間ギヤ	KB082 ガイドフレーム用スプロケット
KB016	KB049 テーブル送りギヤヘッド	KB083 ガイドフレームロック用LS
KB017	KB050 電磁クラッチ	KB084 ガイドフレーム上取用LS
KB018 プーリー用ゴムベルト 500パイ	KB051 テーブル送りラックギヤ	KB085
KB019 ドライブプーリー	KB052 テーブル送りピニオンギヤ	KB086 エアー用電磁弁
KB020 ドライブプーリーゴム付き	KB053 テーブル送りベベルギヤ大	KB087 エアーノズル
KB021 テンションプーリー	KB054 テーブル送りベベルギヤ小	KB088 エアーノズル固定金具
KB022 テンションプーリーゴム付き	KB055 リミットスイッチ(テーブル用)	KB089 オレンジベルト (旧タイプ)
KB023 テンションプーリー 軸受け	KB056	KB090 ドア用パネ
KB024 テンションプーリースライドユニット	KB057 変・減速・モーター部ユニット	KB091 鋸刃カバー右
KB025 テンションハンドル	KB058 モーター (標準は防滴)	KB092 鋸刃カバー左
KB026 テンション用ネジ	KB059 モーター (全閉)	KB093 溶接機
KB027 ベアリング (2個使用)	KB060 減速機	KB094 鋸刃カッター一式
KB028 ウレタン製テンションプーリー	KB061 変速機ユニット	KB095 鋸刃カッター刃部 (上下1セット)
KB029 ウレタン製ドライブプーリー	KB062 変速機 (モーター側)	KB096 鋸刃カッター用ハンドル
KB030 ドライブプーリー27W用	KB063 変速機 (減速機側)	
KB031 テンションプーリー27W用	KB064 変速機用ベルト (S3128)	
KB032 プーリー用ゴムベルト27W用 500パイ	KB065 鋸刃変速ハンドル (メーター付)	
KB033 テンションプーリー 軸	KB066 鋸刃変速ハンドル	